

M200_Motor_Pump

4 Sep 2026

Resumen ejecutivo


Estado general: ATENCIÓN

Se ha detectado un incremento moderado de vibración respecto al periodo anterior. La máquina puede continuar operando, aunque se recomienda realizar seguimiento.

HALLAZGOS PRINCIPALES


- Incremento de vibración en el eje horizontal.
 - Temperatura dentro del rango esperado.
 - Sin anomalías relevantes en velocidad.
 - Tendencia estable durante las últimas 24 horas.
-

M200_Motor_Pump



Widgets

Spectrum



Parameters

Compressor_2



Stopped 	MX1	MY1	PX1	PY1
1-20KHz	0.014 g	0.014 g	0.015 g	0.014
13-1KHz	0.032 mm/s	0.032 mm/s	0.034 mm/s	0.042
1x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
2x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
3-12x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
Overall	0.032 mm/s	0.032 mm/s	0.034 mm/s	0.042
P2P	0.007 g	0.007 g	0.008 g	0.005