




twist - Condition monitoring report

REPORT



REPORT DATE

2026-09-04

Index

Resumen

Hallazgos principales

Resultados

Widgets

Spectrum

Parameter matrix

Report

M200_Motor_Pump



Resumen

Estado general: ATENCIÓN

Se ha detectado un incremento moderado de vibración respecto al periodo anterior. La máquina puede continuar operando, aunque se recomienda realizar seguimiento.


Hallazgos principales

- Incremento de vibración en el eje horizontal.
- Temperatura dentro del rango esperado.
- Sin anomalías relevantes en velocidad.
- Tendencia estable durante las últimas 24 horas.

Resultados

Widgets

SPECTRUM



PARAMETER MATRIX

Compressor_2

< >

Stopped ●	MX1	MY1	PX1	PY1
1-20KHz	0.014 g	0.014 g	0.015 g	0.014
13-1KHz	0.032 mm/s	0.032 mm/s	0.034 mm/s	0.042
1x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
2x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
3-12x	0 mm/s	0 mm/s	0 mm/s	0
Overall	0.032 mm/s	0.032 mm/s	0.034 mm/s	0.042
P2P	0.007 g	0.007 g	0.008 g	0.005